




漏水箇所
石綿管（ACP）φ100